



ZS.9011.33.2023  
PK

SM "MOKOTÓW"  
Administracja Osiedla  
"Dąbrowskiego"  
ul. Łowicka 10  
122312023  
20.06.2023

Warszawa 16 czerwca 2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów”  
Administracja Osiedla „Dąbrowskiego”  
ul. Łowicka 10  
02-574 Warszawa

W odpowiedzi na pismo Pani Ewy Kępińskiej – pełnomocnika Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów”, z dnia 24 maja 2023 r. (data wpływu do tut. organu: 30 maja 2023 r.), L.dz. 1039EZ/2023, dotyczące lokalizacji altany śmietnikowej pomiędzy budynkami Kraushara 3 i Kraushara 1 na dz. nr 71/6 i 71/7 w obrębie 1-01-18 w Warszawie, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, uprzejmie informuje, co następuje:

Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz.1225), odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, takich jak np. zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami, powinna wynosić co najmniej:

- 1) 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
- 2) 3 m – od granicy działki budowlanej;
- 3) 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że przedmiotowa altana bezpośrednio przylega do ścian szczytowych obu budynków, a odległość od okien jest mniejsza niż 5 m, co nie spełnia wymagań ww. przepisów.

Jednocześnie Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że zgodnie z § 23 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w przypadku przebudowy istniejącej zabudowy odległości, o których mowa w ust. 1, mogą być pomniejszone, **jednak nie więcej niż o połowę**, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Z upoważnienia Mazowieckiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
  
Małgorzata Syrzycka  
Starszy Asystent w Oddziale  
Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Otrzymuje:

1. Adresat
- 2.aa